



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Ужурского района

ул. Кирова, 71,
г. Ужур, Ужурский район,
Красноярский край, 662252

15.10.2019 № 40-01-2019

Главе Ужурского района,
Главе г. Ужур,
Руководителю администрации ЗАТО
п. Солнечный,
Главам администраций
Васильевского, Ильинского,
Крутоярского, Кулунского,
Локшинского, Малоимышского,
Озерочумского, Прилужского,
Приреченского, Солгонского,
Михайловского, Златоруновского
сельсоветов

В рамках реализации прокуратурой района полномочий по взаимодействию со средствами массовой информации для решения вопроса о публикации направляю в Ваш адрес статью, подготовленную помощником прокурора Стонт Н.В.

Приложение: на 1 л.

Прокурор района
старший советник юстиции

В.М.Свирко

Н.В.Стонт, тел.21850

ЕЭ № 000115

Прокуратурой района приняты меры прокурорского реагирования по факту неудовлетворительного состояния воздушных линий электропередач

Прокуратурой района совместно с главным государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора проведена проверка по обращению Смирнова Н.Ф. по вопросу неудовлетворительного состояния воздушных линий электропередач в д.Новая Кузурба Ужурского района, в ходе которой установлено следующее.

В нарушение требований Федерального закона №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229, Правил устройства электроустановок, утверждённого приказом Главтехуправлением Минэнерго СССР от 18.08.1975, в деревянной поперечине концевой опоры имеются значительные трещины, загнивание, не проведена своевременная замена поврежденного элемента концевой деревянной опоры, данная опора не содержится в состоянии эксплуатационной готовности; на концевой опоре с оголовка слетел изолятор; в наружных стенах имеются значительные отверстия, не исключена возможность попадания животных и птиц; на металлических дверях имеются следы коррозии; не проведена проверка состояния защиты от перенапряжения РУ, поврежден вентильный разрядник на металлическом портале; открыто проложенные кабели не защищены от механических повреждений, имеется доступность для посторонних лиц, не обеспечивается безопасная эксплуатация кабелей; заземление выполнено с нарушением требований, заземляющие электроды не заглублены на необходимую глубину, не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования; прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) от концевой опоры выполнена с нарушением требований, участок СИП зарыт в землю, не обеспечивается безопасная эксплуатация и надежная работа оборудования и сооружений; на конечных опорах, нет заземляющих устройств; на опорах не нанесены порядковые номера, год установки опор; опора дома №20 ул. Школьная д. Новая Кузурба имеет значительное загнивание у основания, наклоняется при незначительном надавливании, значительная трещина у основания опоры, имеется надпил на опоре.

Эксплуатация энергоустановок с нарушениями требований действующего законодательства в указанной сфере может привести к прекращению подачи электроэнергии потребителям, а также несёт потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих на территории населённого пункта.

По фактам выявленных нарушений действующего законодательства прокуратурой района внесено представление начальнику Ужурского РЭС филиала ПАО «МРСК-Сибири» - «Красноярскэнерго», в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Западный территориальный отдел Енисейского управления Ростехнадзора. Акты прокурорского реагирования находится на рассмотрении.